



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./faks (0-86) 275-25-85 lub (0-86) 275-25-91

e-mail : psse.wysokie.mazowieckie@sanepid.gov.pl

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9
tel./fax (86) 275 25 85, 275 25 91

Wysokie Mazowieckie, 2025.01.07

HK.045.1.2025

**Miejski Zespół Szkół
W Wysokiem Mazowieckiem
Ul. Ludowa 5
18-200 Wysokie Mazowieckie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem w związku z art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416) oraz §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz.1230) przedstawia **zbiorną roczną ocenę wody za 2024r. na Pływalni WODNIK ul. Szpitalna 1 w Wysokiem Mazowieckiem.**

Zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia ocenie poddano:

1) parametry jakości wody na pływalni ocenione na podstawie bieżącej obserwacji prowadzonej przez zarządzającego pływalnią - w dniu 25.11.2024r. upoważnieni pracownicy inspekcji sanitarnej dokonali urzędowej kontroli pływalni w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W trakcie kontroli oceniono następujące dokumenty:

- rejestr kontroli pomiarów: pH, temperatury, stężenia chloru, potencjału redox, uwagi – wpisy prowadzono co 4 godziny (o godz. 7.00; 11.00; 15.00; 19.00; 22.00)

- rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni z zapisem: daty i godziny obserwacji, przejrzystości wody, stwierdzonych zanieczyszczeń, podjętych działań naprawczych, uwagi, podpis.

- rejestr stwierdzonych incydentów z zapisem: daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki, daty poinformowania o tym PPIS, uwagi (w 2024r. nie stwierdzono incydentów).

-komunikaty na tablicy ogłoszeń o jakości wody na pływalni – w dniu kontroli na tablicy znajdował się aktualny komunikat

- badania wody były prowadzone zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na pływalni na 2024r., zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem.

W okresie od 17.06.2024r. do 03.11.2024r, pływalnia była nieczynna z powody prowadzonej modernizacji obiektu. Na okres modernizacji zawieszono realizację harmonogramu poboru próbek wody z pływalni, wznowiono po otwarciu pływalni.

2) wyniki badań wody na pływalni wykonane przez zarządzającego pływalnią- w badaniach wody z pływalni wykonywanych przez zarządzającego stwierdzano przekroczenia parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych takich jak:

-w wodzie w niecce i jacuzzi stwierdzono podwyższony chloroform, działania naprawcze mające na celu uzyskanie wartości parametrów zgodnych z rozporządzeniem polegały na płukania filtrów i kalibracji sondy chlorowej.

- w wodzie wprowadzanej do niecki i jacuzzi z systemu cyrkulacji stwierdzono podwyższoną mętność i chloroform-działania naprawcze polegały na czyszczeniu i kalibracja sondy chlorowej i płukaniu filtrów.

3) zakres i częstotliwość wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz - badania wody na pływalni prowadzono z częstotliwością i zakresem wymaganym w ww. rozporządzeniu. Badania zlecono dla J.S.HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia. Laboratorium badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AB 079.

4) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem przed wydaniem oceny – w próbkach wody pobranej do badania w dniu 25.11.2024r., w ramach kontroli urzędowej, stwierdzono przekroczenie następujących parametrów:

-woda w niecce- chlor związany,

-woda w jacuzzi - chlor wolny i chlor związany,

-woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji-chlor związany,

-woda wprowadzana do jacuzzi z systemu cyrkulacji- bakterie Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba bakterii., chlor związany

-w wodzie ciepłej z natrysku w szatni męskiej i damskiej wykryto bakterie Legionella sp.

W związku ze stwierdzeniem przekroczeń badanych parametrów PPIS w Wysokiem Mazowieckiem dnia 27.11.2024r. wszczął postępowanie administracyjne. Administrator niezwłocznie podjął działania naprawcze polegające na:

dnia 28.11.2024r.wyłączono z użytkowania jacuzzi do chwili otrzymania dobrych wyników badań, opróżniono cały układ z wody, poddano dezynfekcji zbiornik wyrównawczy, złożę filtracyjne i nieckę jacuzzi. Natryski wyłączono z użytkowania, a korzystającym z pływalni udostępniono natryski znajdujące się przy szatni dla osób niepełnosprawnych i przy saunach.. W celu eliminacji bakterii Legionella sp. przeprowadzono dezynfekcję termiczną.

W związku z przekroczonym chlorem wolnym i związanym z niecki basenowej spuszczone część wody i uzupełniono świeżą wodą, skalibrowano sondę chlorową, natomiast w jacuzzi wymieniono wodę. Dnia 29.11.2024r.oraz 11.12.2024r. administrator pobrał próbki wody z pływalni do badań po działaniach naprawczych. Przekazał także sprawozdania z dnia 04.12.2024r.i 12.12.2024r. w których nie stwierdzono przekroczeń ww. parametrów.

Po uzyskaniu od administratora sprawozdań z badań zgodnych z rozporządzeniem, dnia 30.12.2024r. decyzją nr 28/HK/2024 zostało umorzone prowadzone postępowanie administracyjne. Na dzień 31.12.2024 r. woda na pływalni **spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wysokiem Mazowieckiem
lek. med. Andrzej Grzeszczuk

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Legionowa 8,
15-099 Białystok

2. Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15,18-200 Wysokie Mazowieckie