


Przekrój normalny
km rob. 0+000 ÷ 0+810



LEGENDA:

- ① - remont istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym z dodatkiem kruszywa łamanego 35% o grubości 25 cm
- ② - profilowane i zagęszczone podłoże G1

Opracował: